Metsä Group / Turvallisuuspäälliköt 27.3.2017

RASKAAN LIIKENTEEN TURVALLISUUSOHJEET JA KÄSIMERKIT

Tätä ohjetta noudatetaan kaikilla Metsä Groupin tehtailla.

Henkilökohtaiset turvavarusteet on oltava aina yllä tehdasalueella ajoneuvon ulkopuolella. Turvavarusteet ovat **leukaremmillinen suojakypärä, huomiovärinen liivi tai takki, suojalasit, turvajalkineet ja merkinantajalla ulkona heijastimilla varustetut huomiokäsineet** sekä mahdolliset muut tehdas- tai työkohtaisesti määritellyt turvavarusteet. Tuotantotiloissa on käytettävä lisäksi kuulosuojaimia.

1. Työ on keskeytettävä, jos sitä ei voida tehdä turvallisesti ja tämän ohjeen mukaisesti. Tätä ohjetta tarkentavia ja muita tehdaskohtaisia ohjeita on aina noudatettava!

2. Kuljettajilla on oltava voimassa vaaditut turvallisuusperehdytykset ja työturvallisuuskortti.

3. Tehdasalueella on huomioitava muu liikenne (työkone-, henkilö- ja junaliikenne), noudatettava nopeusrajoitusta sekä yleisiä ja liikennemerkein osoitettuja liikennesääntöjä.

4. Kuormaa, sen osaa tai mitään muutakaan ei saa purkaa tai jättää tehdasalueella mihinkään ilman lupaa.

5. Kuorman ja nostettavan taakan päälle kiipeäminen tai alle meneminen on kielletty.

6. Purkamisen jälkeen auton kuormatila puhdistetaan vain siihen varatulla paikalla.

7. Ajoneuvovaa'alle on ajettava ja jarrutettava rauhallisesti ja hiljaa sekä siten, että ajoneuvon punnitustulos on oikein.

8. Tehdasalueelle ei saa kuljettajan lisäksi tulla muita henkilöitä ilman erillistä lupaa (esim. perehdyttäminen).

9. Alkoholin ja päihteiden käytössä ja vaikutuksenalaisuudessa noudatetaan 0-toleranssia. Tupakointi (myös sähkötupakat) on kielletty ajoneuvoissa sekä sisä- ja ulkotiloissa muualla kuin tähän tarkoitukseen merkityillä tupakointipaikoilla.

10. Vahingoista, onnettomuuksista, vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista on aina ilmoitettava välittömästi Metsä Groupin henkilökunnalle tehdasalueella.

11. Metsä Group ilmoittaa sääntöjen rikkomisesta sopimuskumppanilleen. Metsä Groupilla on oikeus määrätä tehdasalueilleen porttikielto kuljettajalle tai yritykselle, joka ei noudata näitä ohjeita.

KÄSIMERKIT

Merkinantajalla ja nostajalla tai koneenkuljettajalla on oltava selkeä näköyhteys toisiinsa ja työkohteeseen sekä riittävä turvaetäisyys toisistaan aina ennen noston tai purkamisen aloittamista.

Käsimerkkien on oltava selkeitä, tarkkoja ja suuriliikkeisiä sekä oheisten kuvien mukaisia. Käsimerkeissä tarkoittaa:

Nopeasti: kaikki liikkeet nopeammin
Hitaasti: kaikki liikkeet hitaammin.

NOSTOIHIN JA PURKUUN LIITTYVÄT KÄSIMERKIT

ALOITA

SEIS

HÄTÄPYSÄYTYS

NOSTA

LASKE



PYSTYSUORA ETÄISYYS

LIIKU ETEEN

LIIKU TAAKSE



MERKINANTAJASTA OIKEALLE



MERKINANTAJASTA VASEMMALLE

VAAKASUORA ETÄISYYS

NOSTURIN KELKAN PYÖRITYS

NOSTURIN PIIKIT KIINNI

NOSTURIN PIIKIT AUKI

LOPPU

Metsä